3.3 フィルダムの長期的な振動特性の変化及び

ダムー岩盤系における波の伝播挙動に関する一考察

研究年度:平成28年度~平成30年度 研究分野:ダム構造・設計に関する調査研究 調査研究名:フィルダムの長期的な振動特性の変化及びダムー岩盤系における波の伝播挙動に関する一考察 研究者:松本徳久、安田成夫*、小林憂三

【要約】

本研究において、ダムサイトの地震記録の分析などにより荒砥沢ダムの約23年間にわたる振動特性(固 有振動数,加速度増幅率)の変化について考察した。2008年の岩手・宮城内陸地震を受けて、一時的にダム 堤体の水平方向の固有振動数及び加速度増幅率は大幅に低下したが、本震の約一週間後にこれらの振動特性 が地震前の状態にほぼ回復した。また、地震記録のクロススペクトル及びコヒーレンス関数分析により天端 中央の地震応答に対する下方岩盤並びに両岸地山の地震動の寄与度合について考察した.ダム堤体の1次固 有振動数までの低振動数範囲ではダム堤体の地震応答に対して下方岩盤の地震動の寄与が大きいこと、それ 以上の振動数範囲では両岸地山の地震動の寄与は卓越する場合もあることを指摘している。

【キーワード】

ロックフィルダム・地震記録・動的特性・伝播挙動、クロススペクトル、コヒーレンス関数

【背景・目的】

重要な社会基盤施設であるダムのメンテナンス,安定 的な運用及び地震時安全性を確保するために,実地震時 のダム堤体挙動のモニタリング及びその観測結果を利用 した関連研究が益々重視されてきている。地震観測記録 を用いたスペクトル分析や統計処理により,ダムの固有 振動数や加速度増幅率や減衰特性などの動的特性の評価, ないしダム堤体の健全性の評価が行われている。松本ら ¹⁰は多くのダムにおける地震観測記録から堤体の固有振 動数を求め,これをダムタイプ,堤高及び地震動強さの 関係として示した.大町ら²⁰は,ロックフィルダムの地 震観測記録を詳細に分析し,強い地震動を受けて堤体材 料の物性値が大きく変化することを明らかにした.金銅 ら³⁰はコンクリート重力ダムの固有振動数と地震動強さ や水位などとの関係を近似式で示した。

これまでダム堤体の地震時挙動の観測及び関連分析は 個別の地震時現象,または不特定の多数ダムの地震時現 象を統計的に整理したものである.本研究では、フィル ダムの振動特性をより的確に把握するために、荒砥沢ダ ムを考察対象として、23年間の観測記録を分析するこ とにより、ダムの長期的な振動特性(固有振動数と加速 度増幅率)の変化並びに 2008年の岩手・宮城内陸地震 の影響を明らかにした。

一方,従来のダムの耐震設計では、地震動が堤体の下 方岩盤から垂直に入射することを前提としており、アバ ットメントの任意位置の地震動の変化及びそれによる堤 体の地震応答への影響は考慮されていない、堤体の地震 応答に対する下方岩盤並びに両岸地山の地震動の寄与を 明らかにすることは、ダムの耐震設計及び耐震性能照査 における地震動条件の設定に対して資することができる と考えられる。 そこで、本研究において、荒砥沢ダムでの多数の地震 記録を基に、地震観測点間の伝達関数分析、クロススペ クトル分析及びコヒーレンス関数分析を行い、ダム天端 の地震応答と下方岩盤並びに両岸地山の地震動との相関 性を調べた.これにより、ダムの地震応答に対する下方 岩盤及び両岸地山の地震動の寄与度合を明らかにし、こ れに対する岩手・宮城内陸地震(以降"本震"と呼ぶ) の影響及び地震後の回復状況を考察した。

【研究内容】

(1)検討対象

ダム諸元

荒砥沢ダムは、1998年に完成した堤高 74.4mの中央コ ア型ロックフィルダムである。表-1 にダムの諸元を示 す.図-1 にダム堤体の平面図および標準断面図並びに 地震計の設置位置を示す。ダムの基礎岩盤(F)、コア中 央(M)、ダム天端(T)および右岸地山(G)の各計測点で三 方向(上下流方向、ダム軸方向および鉛直方向)に地震計 が設置されている。

ダム所在地	宮城県栗原郡栗駒町文字荒砥沢	
ダム形式	中央遮水型ロックフィルダム	
堤高	74.4m(最低地盤標高 EL205.0m)	
堤頂長	413.7m	
堤頂幅	10.0m	
天端標高	EL.279.4m	
非越流部標高	EL.278.9m	
法面勾配	上流側:1:2.7 下流側:1:2.1	
堤体積	3,048km ³	
流域面積	20.4km ²	
総貯水量	13,850,000m ³	
設計震度	0.15G(ダム本体), 0.18G(取水塔, 橋 梁), 0.16G(洪水吐)	

表-1 荒砥沢ダムの諸元



2 地震観測概要

堤体盛土の完成直後の 1992 年から 2015 年まで総計約 1700 回の地震を記録した。このうち,基礎岩盤で 10gal 程度以上の地震が約 500 回,100gal 程度以上の地震が 37 回であった.特に 2008 年 6 月 14 日に岩手・宮城内陸地 震(M7.2)が発生し,基礎岩盤で上下流方向の最大加速度 値が 1024gal と記録された。この値は、ダムの基礎岩盤 の地震記録としては国内で最大であった。

(2) ダム堤体の長期的な振動特性の変化

ダムの地震記録にはダムの振動特性(固有振動数,加 速度増幅率,減衰特性など)が反映されているから,前 述した約23年間の地震記録を分析することにより,ダム 堤体の長期的な振動特性の変化を把握することが可能で あると考えられる。本研究では、地震記録を基に、ダム 堤体の各方向の1次固有振動数及び加速度増幅率の長期 的な変化を考察した。

① 固有振動数の変化

ダム堤体の基本的な振動特性を調べるために、微小地 震の場合における計測誤差の影響及び強い地震動を受け た場合における土質材料の非線形性の影響を取り除く必 要がある.ここで、多数の地震記録から、天端の上下流 方向の最大加速度が10~20gal範囲のものを選んだ上で、 時間的な分布を考慮して本分析に使用する地震記録を抽 出した(計38地震)

抽出された地震記録に対して、加速度応答のフーリエ スペクトルを求め、ダム堤体における伝達関数(天端 (T)と基礎岩盤(F)のフーリエスペクトル比)を求めた. 各方向(上下流方向、ダム軸方向及び鉛直方向)の伝達 関数の1次ピークに対応する卓越振動数をダム堤体の1次 固有振動数と見做し、地震の発生時刻順で整理した。

1992年から2015年までの23年間の地震記録から求められたダム堤体の各方向の1次固有振動数の履歴を図-2に示す.この図より以下のことが言える。

i 強い地震動によるダム堤体の固有振動数の 一時的な低下

2008年6月14日の本震の直後から同年6月18日までダム 堤体の各方向の1次固有振動数が地震によってバラツキ があるものの,著しく下っていた.また,同6月18日か ら6月20までの間に水平方向の1次固有振動数に回復傾向 が見られ,6月21日以降は比較的安定的な状態になって いると見受けられる。この結果により当該地震を受けて ダム堤体の固有振動数が一時的に低下していたことがわ かる。

ii 低下した堤体の固有振動数の回復

各方向の1次固有振動数が地震毎に変動しているが、 本震及びその余震を境界に、その前後の平均値を取ると、 図-2の実線で示す結果になり、その値を表-2にまとめる。 本震を受けて、ダム堤体の上下流方向及びダム軸方向の 1次固有振動数がほぼ同じ程度(約9%)で低くなってお り、当該本震の数日後にダム堤体の水平方向の1次固有 振動数がほぼ回復され、やや低くなっているが、安定な 状態になっていると見られる。



化
ĺ

方向	地震前 ^{**1} (Hz)	地震後 ^{※1} (Hz)	相対変化*2 (%)
上下流	3.25	2.96	- 8.92
ダム軸	3.14	2.83	- 9.87
鉛直	4.58	4.66	+1.75

注:^{*1}岩手・宮城内陸地震及びその余震を指す ^{*2}相対変化=(地震後-地震前)÷地震前

iii強い地震動により生じた盛土材料の異方性

本震を受けて、ダム堤体の鉛直方向の1次固有振動数 も一時的に下っていたが、その後回復し、当該地震の前 よりもその平均値が1.75%高くなっている。この程度の 変動が計測の誤差によるバラツキ範囲内のものであると 考えても、水平2方向の低下傾向と比べれば、堤体盛土 に異方性が生じていたと連想させる。

総じて、荒砥沢ダムが本震を受けて、堤体の水平2方 向の1次固有振動数は共に大幅に低下していた。本震の 数日後にこれらの固有振動数は本震前の状態にほぼ回復 し、やや低い数値となっているが、安定的な状態になっ ている。また、本震の強い地震動を受けてからわずか1 週間で堤体の振動特性が回復したのは、その間に多数の 余震の微小振動を受けて、本震の強い振動により緩めた 盛土材料が再び締め固めたのではないかと推測する。一 方、鉛直方向の1次固有振動数は地震直後に低下したが、 その後完全に回復し、堤体盛土に異方性が生じていたの ではないかと推測する。

加速度増幅率の変化

2008年6月14日の本震及びその余震を中心に,加速度の振幅が比較的大きい地震の観測結果を抽出して,ダム堤体の加速度増幅率の変化を考察した。表-3に考察の対象地震の一覧を示し,図-3に各地震の震央位置を示す。



図-3 考察対象地震の震源位置

方向毎に天端(T)の最大加速度と基礎(F)の最大加速度 の比を増幅率として求め、その時間的な変化を図-4に示 す.この図より以下のことが言える。

i 強い地震動による堤体の加速度増幅率の低下

本震を受けて、ダム堤体の各方向の加速度増幅率が大幅に下った.その後の数日の余震においても、地震動の強さが本震と比べ遥かに小さくなったにも関わらず、各方向の加速度増幅率が、地震毎にバラツキがあるものの、全体として低下したままであった。この現象は前述したダム堤体の固有振動数の低下現象と合致しており、本震による影響が非常に大きいことが改めて示された。しかし、文献1)で指摘されている通り、ダム堤体の増幅率が地震の卓越振動数と堤体の固有振動数の相対的な関係並びに地震動の強さに依存しているから、図-4にこれらの影響要素を参照できるようにプロットしている。

表-3 考察対象地震の諸元

No ^彩 生時刻	發生時刻	М	震源深	基礎の最大
110.	无土时刻		(km)	加速度(gal)
1	1996/08/11 03:12	6.1	9	28
2	1996/08/11 08:10	5.8	10	36
3	1996/08/11 15:01	4.9	10	30
4	2003/05/26 18:24	7.1	72	114
5	2008/06/14 08:43	7.2	8	1024
6	2008/06/14 09:00	4.2	11	99
\bigcirc	2008/06/14 09:01	4.0	7	482
8	2008/06/14 09:14	3.6	4	151
9	2008/06/14 09:20	5.7	7	76
10	2008/06/14 10:40	4.8	7	120
(11)	2008/06/14 12:09	4.1	8	92
12	2008/06/14 12:10	4.8	9	79
(13)	2008/06/14 19:11	4.1	8	229
14	2008/06/16 23:14	5.3	7	76
(15)	2008/07/24 00:26	6.8	108	27
16	2008/09/25 15:04	4.1	6	119
(17)	2011/03/11 14:46	9.0	24	102
18	2011/04/07 23:32	7.2	66	120
(19)	2015/05/13 06:13	6.8	46	18

表-4 増幅率の平均値

方向	地震前 ^{**1} (Hz)	本震と余震 (Hz)	地震後 ^{※1} (Hz)
上下流	3.33	1.29	3.36
ダム軸	4.89	1.85	4.30
鉛直	2.85	2.11	3.23
×1			

注:*1岩手・宮城内陸地震及びその余震を指す.

図-4からわかるように、当該地震の本震及びその後の余 震において、堤体の増幅率の低下は部分的に地震動の卓 越振動数と堤体の固有振動数が通常状態よりも離れてい ることに起因していると推測する。一方、図-4における 地震動の強さによる増幅率への影響は明瞭ではないので、 増幅率と基礎岩盤の最大加速度の関係を図-5の通りに整 理した。この図において、分析対象地震の回帰結果(破 線)と比べ、当該地震及びその余震時のダム堤体の加速 度増幅率が概して低いことが分かる。

ii 低下した加速度増幅率の回復

本震・余震及びその前後における各方向の加速度増幅 率の平均値を取ると、図-4の点線で示す結果になり、そ の平均値を表-4にまとめる。当該地震の本震の数日後に、 水平2方向の増幅率がバラツキがあるものの、平均値と してはほぼ地震前のレベルに回復した。鉛直方向には、 地震によるバラツキが小さく、完全に地震前のレベルに 回復したと見られる。この変化は、前述した固有振動数 の回復傾向とほぼ同じである。







図-5 堤体の増幅率と基礎の最大加速度の関係

iii 異方性の再確認

表-4と図-4からわかるように,鉛直方向の加速度増幅 率は、本震の数日後に完全に回復したと見られる.水平 2方向の増幅率の回復具合を比べ,前述した堤体の鉛直 方向の1次固有振動数と同じ変化傾向があり,堤体盛土 材料の異方性が再確認できる。

以上を総じて、加速度増幅率からも、ダム堤体に対す る本震の影響、その後の回復状況及び異方性の発生が明 らかになっている。

(3) 岩盤ーダム系における地震動の伝播挙動に関す る考察

従来のダムの耐震設計では、地震動が下方岩盤から垂 直に入射することを前提としており、アバットメントの 任意位置の地震動の差異及びそれによる堤体の地震応答 への影響は考慮されていない。ダム天端の地震応答に対 する下方岩盤からの地震動の寄与と両岸地山を通って伝 播して来た地震動の寄与のどちらが卓越するかを考察す ることは、ダムの耐震設計及び地震応答解析における地 震動条件の設定に大変有益な情報を提供することができ る。また、ダム堤体に対する強い地震の影響を把握する ために、このような地震動の伝播挙動の変化を考察する ことは一つの有効な方法であると考える。そこで、本研 究において、前出の図-3及び表-3に示す荒砥沢ダムの地 震記録に対して,従来の伝達関数分析とともに,クロス スペクトル分析及びコヒーレンス関数分析4を行い、岩 盤―ダム系における地震動の伝播挙動並びにそれに対す る本震の影響を考察した。

検討方法

岩盤―ダム系において、自然地形及び岩質の複雑性、 堤体形状及び盛土材料の不均一性などにより、地震動の 伝播が散乱波の攪乱と重なり非常に複雑なものとなって いる。しかし、任意の二つの観測点の間における地震波 形の相関性を調べれば、その2点間の地震応答の因果関 係、或いは相互の影響度を把握することが可能であると 考える。周知の通り、クロススペクトルは二つの波形の 振動数成分の相関性及びその振動数成分の強さを表すも のであり、コヒーレンス関数は二つの波形の合致度合を 示すものである。本検討は、クロススペクトル及びコヒ ーレンス関数のそういう特性を利用して、観測点の間の 地震動の相関性及びその影響度を分析することにより, ダム天端の地震応答に対する下方岩盤から入射した地震 動と両岸地山を通って伝播して来た地震動の影響度を分 析した。また、この分析において2点間の加速度伝達関 数解析結果と合わせて、総合的に考察した。

地震時,着岩面の任意位置からダム堤体に地震動が伝播するが,図-6に示す基礎岩盤の観測点(F)からダム天端の観測点(T)への伝播経路(以下,"F-T"と呼ぶ),並びに右岸地山の観測点(G)からダム天端の観測点(T)への伝播経路(以下,"G-T"と呼ぶ)を模式化し,各観測点の地震記録を用いて以下の分析を行った(経路"F-T"を例とする)



図-6 ダムの軸方向断面及び波の伝播経路の模式化

番号	地震発生時刻	代表する堤体の状態
	1996/08/11	ダム建設完了から本震(2008
Û	03:12	年6月14日)直前まで
8	2008/06/14	本震からその一週間後(同6月
	09:14	20日)まで
(10)	2015/05/13	本震の一週間後から現在まで
10	06:13	

表-5 考察対象地震一覧

① 伝達関数 $D_{TF} = S_T / S_F$

② クロススペクトル $W_{TF} = S_T \cdot S_F$

③ コヒーレンス関数 $C_{TF}^2 = |W_{TF}|^2 / (W_{TT} \cdot W_{FF})$ ここに、 $S \ge D$ はそれぞれ観測点の加速度記録のフー リエスペクトルと伝達関数であり、 $W \ge C$ はクロスス ペクトルとコヒーレンス関数である. $T \ge F$ は天端と 基礎の観測点を指す。

本文では、図-3及び表-3に示す19回の地震に対して、 二つの伝播経路 "F-T"と "G-T"の伝達関数、クロスス ペクトル及びコヒーレンス関数を分析した。

2 検討結果

表-3に示す19回の地震観測データに対して上述した諸 分析を行った.分析結果に共通の特徴を有するものをグ ループ化すると、これらの約23年間の観測データが以下 の三つのグループに分けられる。

ダム建設完了から本震(2008年6月14日)直前まで

- 本震からその一週間後(同6月20日)まで
- ③本震の一週間後から現在まで

これらのデータグループから各々の類似な傾向を示す 分析結果が得られているから、結果を簡潔に述べるため に、各グループからそれぞれ1地震のみを抽出して考察 する.**表-5**に考察対象地震の一覧を示す。

図-7に各グループ(時期)の代表地震の分析結果を示す。 a) ダム建設完了から本震(2008年6月14日)直前まで

ダム建設完了直後の 1996 年 8 月 11 日の地震に対する 分析結果を図-7(A) に示す.上下流方向の伝達関数の 1 次卓越振動数 (2.93Hz) まで,経路 "F-T"は経路 "G-T" よりクロススペクトル及びコヒーレンス関数の値がとも に大きいことから,この振動数までの低振動数範囲では ダム天端の地震応答に対する下方岩盤の地震動の寄与が 両岸地山の地震動の寄与より大きいと考えられる.1次 卓越振動数より高い振動数範囲では,振動数によって二 つの経路のコヒーレンス関数の大小関係が交互に変って いるが,クロススペクトルは,経路 "G-T"の方が常に より高い数値を示している.これは両岸地山の地震動が 一般に下方岩盤の地震動より強いため、振動数によって (コヒーレンス関数とクロススペクトルが共に大きい振 動数で)両岸地山の寄与が相対的に大きいことを示唆し ていると考えられる。即ち、ダム堤体の上下流方向の地 震応答に対しては、ダム堤体の1次固有振動数までの低 振動数範囲では下方岩盤の地震動の寄与が大きいのに対 して、それ以上の高振動数範囲では下方岩盤と両岸地山 の地震動の影響度合が振動数によって変わり、両岸地山 の地震動の寄与が下方岩盤のそれよりも相対的に大きい 場合もあると言える。

ダム軸方向では、2.5Hz までの低振動数領域において 経路 "F-T"のコヒーレンス関数が高い値(ほぼ 1)であり, 天端の地震応答と下方岩盤の地震動の間に高い合致度合 を示している。ダム軸方向の1次卓越振動数(3.03Hz)近 傍では、両経路のコヒーレンス関数が同程度の値を示し ているが、クロススペクトルでは経路 "G-T" の方がよ り大きめの値となっている。これにより、ダム堤体の軸 方向の1次固有振動数(伝達関数の一次ピークに対応す る振動数)の近傍では、天端のダム軸方向の地震応答に 対する両岸地山の地震動の寄与は下方岩盤のそれよりも 大きいのではないかと推測する。1次固有振動数より高 い振動数範囲では両経路のコヒーレンス関数の大小関係 が振動数によって交互に変り、天端のダム軸方向の地震 応答に対する下方岩盤と両岸地山の地震動の寄与が振動 数によって交互に卓越していると言える。また、振動数 が高いほど経路 "G-T" のクロススペクトルが相対的に 大きくなり, 高い振動数領域では両岸地山の寄与が相対 的に大きいことを示唆している。

一方,鉛直方向には、伝達関数の1次卓越振動数付近 まで両経路のクロススペクトル及びコヒーレンス関数が ほぼ同じであるから、この振動数までの低振動数範囲で はダム天端と下方岩盤及び両岸地山の鉛直方向の地震動 に大きな差異はないことと理解できる.この振動数より 高い振動数範囲では両経路のコヒーレンス関数の大小関 係は振動数によって交互に変り、上下流方向の分析結果 と同じ傾向が示されている。

ダム天端の地震応答に対する下方岩盤及び両岸地山の 地震動の寄与について、振動方向によって多少異なる傾 向が示されているが、概して水平方向にはダムの1次固 有振動数までの低振動数範囲では下方岩盤の寄与は大き いこと、より高振動数範囲では振動数によって両岸地山 の地震動の寄与は卓越する場合があることが分かる。



図-7 岩手・宮城内陸地震の前, 直後及び現状における 伝達関数, クロススペクトル及びコヒーレンスの分析結果

b) 本震からその一週間後(同6月20日)まで

3.節の検討により、本震を受けて、ダム堤体の振動特 性が一時変わったことが指摘されている。そこで、当該 地震の直後の余震(2008年6月14日09:14)の記録に対し て、上記分析を行い、ダム堤体の振動特性の変化による 地震動の伝播挙動への影響を考察した。

この余震の記録から得られた結果を図-7(B)に示す。 上下流方向の伝達関数の1次卓越振動数(2.34Hz)まで、 両経路のクロススペクトルは極めて低い値を示し、コヒ ーレンス関数の値もかなり小さい.このことから、低い 振動数範囲ではダム天端の上下流方向の地震応答が基礎 (F)及び右岸地山(G)の地震動との相関性が弱く、これら の観測点の地震動に対して応答しにくいと考えられる。 本震前の状態と比べると、ダムー基礎岩盤系における地 震動の伝播挙動が大きく変わることが分かる。伝達関数 の1次卓越振動数より高い振動数範囲では、両経路のコ ヒーレンス関数は同程度の値を示しているが、クロスス ペクトルは経路 "G-T"の方がより大きく、ダム天端の 地震応答に対して地山の地震動の寄与が下方岩盤のそれ より大きくなる傾向が認められる。

一方,ダム軸方向にも鉛直方向にも、上下流方向と大 よそ同じ傾向を示す結果が得られている。本震前の健全 状態の分析結果と比べ,天端の地震応答と下方岩盤及び 両岸地山の地震動の依存性が明らかに弱くなり、ダム堤 体の振動特性の変化が地震動の伝播挙動に対して大きく 影響していることが明らかである。

c)本震の一週間後から現在まで

現状のダムにおける地震動の伝播特性を調べるために, 最新の地震記録(2015年5月13日06:13)に対して同様な 分析を行った.その結果を図-7(C)に示す。同一構造物 においても地震特性及び地震記録のデータ数などにより 得られたクロススペクトル及びコヒーレンス関数の形が ある程度変わることもあるが,図-7(A)と比べて現状の ダム堤体における地震動の伝播特性は,いずれの方向に も、本震前の状態と同様な傾向を示していることが分か る。例えば,伝達関数の1次卓越振動数までの低振動数 範囲では経路 "F-T"のコヒーレンス関数は高い値(ほ ぼ1)であり、それ以上の高振動数範囲では経路 "G-T" との大小関係は振動数によって交互に変化している。ク ロススペクトルも本震前の結果と同じ変化傾向を示して いる。

一方,以上の通りに三つの時期の代表的な地震記録を 抽出して、ダムー基礎岩盤における地震動の伝播特性を 考察しているが、地震特性の影響、地震動の強さによる 盛土材料の非線形性の影響、貯水の影響、地震記録のデ ータ数などの影響があるから、上記評価は定性的なもの であると考えるべきである。

(4)まとめ

本研究により以下のことを明らかにした。

●23 年間の微小地震の観測結果を基に、ダム堤体の 固有振動数の長期的な変化を考察した。2008 年 6 月 14 日の岩手・宮城内陸地震を受けてダム堤体の一次 固有振動数が著しく下がった。本震の約 1 週間後よ り、ダム堤体の水平方向の固有振動数が地震前と比 べて平均値としてやや低くなっているが、安定した 状態に回復した。一方、鉛直方向の 1 次固有振動数 が本震の直後一時的に下っていたが、その後完全に 回復した。

●岩手・宮城内陸地震の本震を受けて、ダム堤体の 各方向の加速度増幅率も一時的に大幅に下った。前 述したダム堤体の固有振動数の回復傾向と同じ、本 震の約1週間後に水平方向の加速度増幅率は当該地 震前の健全的な状態にほぼ回復した。一方、鉛直方 向の加速度増幅率は完全に回復し、水平方向の増幅 率の回復具合と比べて、堤体盛土材料に見かけ上の 異方性が生じていたと認められる。

●ダムー基礎岩盤における地震動の伝播特性につい て、ダム堤体の各方向の1次固有振動数近傍までの 低振動数範囲では、天端の地震応答に対して下方岩 盤の地震動の寄与は両岸地山のそれよりも大きいが、 それより高い振動数範囲では振動数によって両岸地 山の地震動の寄与が下方岩盤の地震動の寄与よりも 大きくなる場合がある。また、岩手・宮城内陸地震 を受けて、ダム天端の地震応答と下方岩盤及び両岸 地山の地震動の間の相関性が一時的に弱くなり、改 めて当該地震の影響が非常に大きいことは示されて いる。最新の地震記録の分析により、現状のダムー 基礎岩盤系における地震動の伝播特性が当該地震前 の状態に回復したと判断できる。

●岩手・宮城内陸地震の本震後のわずか1週間で、 ダム堤体の振動特性(固有振動数及び加速度増幅率) がほぼ本震前の状態に回復したのは、本震の強い振 動により緩んだ盛土材料が多数の余震の微小振動を 受けて、再び締め固めたからではないかと推測する。

【謝辞】

本研究に関して,宮城県栗原地方ダム総合事務所及び日 本大ダム会議より貴重な地震観測データ並びにダムに関 する情報を頂いた。また,地震記録の分析について, (株)JPビジネスサービス社会環境部の佐藤氏と浅賀氏に 多大なご協力を頂いた。ここに記して深謝の意を表す。

【参考文献】

- 松本徳久、大町達夫、安田成夫、山口嘉一、佐々木隆、 倉橋宏:ダムで観測された強震記録の解析、大ダム、193、 pp.88-94,2005
- Ohmachi, T. and Tahara, T.: Nonlinear earthquake response characteristics of a central clay rockfill dam, Soils and Foundations, 51(2), pp.227-238, 2011
- 3) 金銅将史,小堀俊秀,加嶋武志,佐々木隆:重力式コン

クリートダムの固有振動数変化とその重回帰分析, ダム 工学, 25(1), pp.16-28, 2015

 4) 理論地震動研究会:「地震動」,その合成と波形処理, 鹿島出版会,1994年2月28日